

## Semafoarele din zona intersecției "Fortuna" au fost astăzi înlocuite.

2017-07-12 00:00:00



Datorită uzurii morale, a vechimii și a lipsei pieselor de schimb, semafoarele din zona intersecției "Fortuna" au fost înlocuite.

Datorită uzurii morale, a vechimii și a lipsei pieselor de schimb, semafoarele din zona intersecției "Fortuna" au fost înlocuite.

Depășite din punct de vedere tehnic, acestea aveau pe timpul zilei culori confuze ce creau probleme de vedere pentru șoferi.

Astfel, clasicele semafoare cu becuri incandescente au fost înlocuite cu semafoare cu leduri de ultimă generație, care sunt mai rezistente la șocuri și la ridicata pe timp de zi și la lumina solară intensă, eliminând totodată componentele inutile și reducând în același timp consumul de energie.